

Дефектная ведомость № _____ от « _____ » _____ 2017 г.

Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 33 до ТК 35 по ул. Фрунзе
Район Древлянка

Комиссия в составе
1. _____ Начальник ПО АО ПКС - Тепловые сети"
2. _____ Начальник района
3. _____ Мастер

Корнев В.А.
Лейковский А.Г.
Кемпи П.Н.

произвела осмотр и выявила следующие недостатки

№	Состояние элементов существующих объектов	Наименование работ по устранению дефектов	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
1	Сверхнормативный износ гидро- и- теплоизоляции трубопроводов, разрушение неподвижных опор, износ лакокрасочного покрытия, износ компенсаторов	Замена теплотрассы	пмк	80	
2	Сверхнормативный износ запорной арматуры в тепловой камере.	Замена арматуры	шт	4	
3		Материалы	Ед.изм	Кол-во	
		Трубы ППУ d=133/225	пм	160	
		Неподвижная опора ППУ d=133/225	шт	4	
		Отводы ППУ d=133/225 90гр	шт	8	
		Отводы ППУ d=133/225 150гр	шт	2	
		Комплект для заделки стыков ППУ d=133/225	шт	42	
		Концевой элемент ППУ труб d=133/225	шт	4	
		Кран шаровый d=125 мм	шт	2	
		Кран шаровый d=80 мм	шт	2	
		Кран шаровый d=50 мм	шт	2	
		Демфирующий мат	м2	10	

Начальник ПО АО "ПКС-Тепловые сети"
_____ должность
Начальник района
_____ должность
Мастер
_____ должность

Корнев В.А.
расшифровка подписи
Лейковский А.Г.
расшифровка подписи
Кемпи П.Н.
расшифровка подписи

_____ подпись
_____ подпись
_____ подпись